

Rapport injustering

Brf Måldomaren

Låghus – FF1

Frånluftsfläkt saknar styrning och därav på 100%. Uppmätt totalflöde stämmer bra överens med total uppmätta delflöden i systemet. Verkar inte var något större läckage. Utredning behövs utföras. Låga uppmätta flöden kan bero på för lågt totalflöde, underdimensionerade kanaler eller dolt fel i kanal som stopp i kanal.

FF1 återvinningsbatteri

- Utred om det är höga tryck över återvinningsbatteri. Batteri ha rengjort från smuts men lamellerna kan ha smutsats igen.
- Är återvinningskretsen aktivt?
- Överväga att byta ut fläkt och återvinningsbatteri då dessa börjar uppnå teknisk livslängd.
- Fläkt saknar även styrning.

LGH 40

- Anmärkning - Kök: Lågt flöde. 7 l/s (70%) – Utred
- Anmärkning - Badrum: Obefintlig flöde, ej mätbar – Utred

LGH 42

- Anmärkning - Badrum: Lågt flöde. 9 l/s (60%) – Utred

LGH 44–1001

- Anmärkning - Kök: Obefintlig flöde, ej mätbar – Utred
- Anmärkning - Kök: Spjäll trasig, Konstant öppen på forceringsläge. Det händer inget när man trycker på forceringsknappen.

LGH 44–1003

- Anmärkning - Kök: Obefintlig flöde, ej mätbar. Fel monterad frånluftsdon i kök, den ingår inte i ventilationssystemet – Utred
- Notering - Badrum: Högt flöde. Fel monterad frånluftsdon badrummet, det går ej att strypa mer.

2 Våningshuset

Anmärkning LGH 46–1102 behövs åtgärdas för att färdigställa injustering.

LGH 46–1102

- Kök: Frånluftsdonen i köket är inbyggd. Ej mätbar. Bonde skulle fixa det själv sa han. Utfört?

LGH 46–1001

- Kök: Lågt flöde, forcering spiskåpa. Inger fel på kåpa eller kanal. Spiskåpa längst bort i systemet samt delar kanal med badrum. Kanal underdimensionerad för att betjäna badrum och forcering spiskåpa. Går att höja fläkte något till innan ljud i övriga systemet uppstår. Dock inte innan LGH 46–1102 är åtgärdat.

Åtgärdsförslag

1. Utredning

- Utred med kamera i kanal för att utesluta stopp i kanal. Åtgärda det man kan på plats. Lämna pris på övrigt.
- Utred återvinningsbatteri, FF1. Lämna pris på åtgärder.
- Utredning – **Kostnad: 7 800 kr ex. moms**

2. Fin/omjustering av ventilationssystem.

- Injustering – **Kostnad: 10 400 kr ex. moms**