

**Utförda arbeten:**

Obligatorisk ventilationskontroll.

Resultat:

Alla lägenheter utom 1 besöktes. (lgh 42)

Lägenhet 48 och 1003 i port 44 har direktkopplade spisfläktar och lägenhet 1102 i 46:an saknar ventilation i kök.(lockat) / 1101 saknar ventil i kök.

I övrigt var det allmänt låga samt ojämna flöden, drift och underhållsinstruktioner saknas och behöver tas fram.

Åtgärder för att möjliggöra godkänd OVK

- Konvertering av direktkopplade spisfläktar till kolfilter*.
- Injustering av luftflöden/ felökning av låga flöden (ev behöver FF1 bytas uppgraderas)
- Ta fram DU instruktioner (projekterade flöden, var fläktarna sitter ,stys etc)
- Efterkontroll OVK.

Krister Johansson
Svenska ventilationsgruppen AB
08-6529100

***Direktkopplade fläktar.**

* Direktkopplade spisfläktar är ej tillåtna i hus med frånluftsventilation , detta då dessa riskerar att trycka in matos i angränsande lägenheter, Vidare finns det ingen möjlighet att justera eller mäta flödet från köket. (det är bara ventilation när spisfläkten går) Det är dessutom en brandrisk då även rök kan spridas i händelse av brand.

Det finns två typer av godkända alternativ:

Alternativ 1: Spiskåpa med ett grundflöde och forcerings-spjäll vid matlagning, ansluts mot ventilationskanal.

Alternativ 2: Kolfilterfläkt som inte ansluts mot ventilationen och kontrollventil för grundflöde.



LUFTFLÖDESPROTOKOLL

Datum :	2015-01-29	Temp -2	
BRF	Bandyvägen		
Besman:	Krister Johansson- Riks K-behörig		
System :	Frånluft	L/S	swema 233 stos
MÄTSTÄLLE	KÖK	BAD/DUSCH	Anmärkning
48	Direktkopplad SF	10	projekterat grundflöde 32 l/s
Port 44			
Lgh 1001	2-10	11	projekterat grundflöde 25 l/s
Lgh 1002	8-18	16	projekterat grundflöde 25 l/s
Lgh 1003	Direktkopplad SF	10	projekterat grundflöde 25 l/s
42			ej tillgänglig
40	3,5+ KF	10	smutsigt don ,projekterat grundflöde 32 l/s
Port 46			
LGH 1101	KF / ej åtkomligt	16	Ventil saknas i kökskanal / (högt flöde),projekterat grundflöde 25 l/s, Klagar på röklukt
LGH 1102	KF /lockad vent	20	Ventil saknas i kök.Kolfilter behöver bytas, projekterat grundflöde 25 l/s,
LGH 1001	5,5-16	16	projekterat grundflöde 25 l/s
FF1			Sitter ovanför 40,42,44,48
FF2			Sitter ovanför 46
KF = Kolfilterfläkt DM = dålig mätpunkt ~ = uppskattat värde SF = Spisfläkt			