

Älvsjö 2022-02-24

Brf Måldomaren

129 49 HÄGERSTEN

Er referens: Nicholas Hedge

Avrapportering

Brf Måldomaren

AB Franska Bukten

Kontaktperson: Linus Ehn
Epost: service@franskabukten.se
Telefon: 08-669 08 80
Adress: Johan Skyttes väg 192, 125 34 Älvsjö

Vår märkning: S21-17.2

Er märkning:

Beställningsdatum:

Arbetsplats:

Beskrivning: Servicebesök 12 den 2022-02-16 Nicholas 076 015 97 59 LGH
Karin 070 562 57 12 Björn 072 376 15 41

Åtgärdsbeskrivning: VÅ fläkt kraftigt lagerfel. Vår rekommendation är att fläkten byts ut.

Bandyvägen 46 finns ingen filterbox och utrymmet för att montera är mellan fläkt samt ljuddämpare där det är utrymme på 150 mm.

Ska man flytta ljuddämparen så finns marginal extra att flytta 200 mm, därefter blir det ett avstick på kanalen.

Besökte lägenhetsinnehavare Björn Persson uppmätta luftflöden var: badrum (från) 27 l/s kök (från) 10 l/s
Injustering bör utföras i berörd bodtad.

Nicolas lgh 103 badrum (från) (otät mätning) 8 l/s kök saknas frånluft, enbart kolfilterfläkt. Här frångår man praxis och en ovk är ej godkänd. Då enskild imkanal som skall betjäna frånluft i kök saknas helt.

Troliga orsaker till detta är flytt av kök alt igen byggnad av tidigare befintlig frånluftslösning. Bör utreda vidare.

Utfört av: JK/SÛ

Frågor angående denna avrapportering besvaras av Linus Ehn, tel 070-243 84 43.

Med vänlig hälsning,
AB Franska Bukten
Org.nr 556756-7945