

Brf Måldomaren
Servicebesök nov 2025AO-nummer
S21-17.14

Projekt och kund

Projektnr S21-17	Projektnamn Brf Måldomaren	AO-Orderdatum	GPS X, GPS Y
AO-nr S21-17.14	AO-Benämning Servicebesök NOV 2025 FF1 Vind Låghuset	Startdatum 2022-10-07	Slutdatum
Kund och kontaktperson Brf Måldomaren Kaj Gissberg / 070-433 20 54 styrelse@maldomaren.se		Arbetsplatsadress Bandyvägen 40	Kundref nr
Uppdragsbeskrivning			

Checklistor

1 Checklista

Kod	Beskrivning	Utfört	Utfört av	Utf.datum	Bilder	Återrapportering
A	Hölje (skador, rost)	☒	Björn Bergman	2025-10-28		
B	Fläkthjul (balans, oskadat)	☒	Björn Bergman	2025-10-28		
C	Rengöring	☒	Björn Bergman	2025-10-28		
D	Fästen	☒	Björn Bergman	2025-10-28		
E	Funktion	☒	Björn Bergman	2025-10-28		
F	Styrutrustning	☒	Björn Bergman	2025-10-28		
H	Rätt beteckning	☐				
I	Brandfunktion	☒	Björn Bergman	2025-10-28		GX71:1 och rökevakueringspjäll ST2:1
J	Värmebatteri	☐				Återvinningsbatteri

Brf Måldomaren
Sservicebesök nov 2025AO-nummer
S21-17.15

Projekt och kund

Projektnr S21-17	Projektnamn Brf Måldomaren	AO-Orderdatum	GPS X, GPS Y
AO-nr S21-17.15	AO-Benämning Servicebesök NOV 2025 FF2 Vind 2-våningshuset	Startdatum 2022-10-07	Slutdatum
Kund och kontaktperson Brf Måldomaren Kaj Gissberg / 070-433 20 54 styrelse@maldomaren.se	Arbetsplatsadress Bandyvägen 40	Kundref nr	
Uppdragsbeskrivning			

Checklistor

1 Checklista

Kod	Beskrivning	Utfört	Utfört av	Utf.datum	Bilder	Återrapportering
A	Hölje (skador, rost)	☒	Björn Bergman	2025-10-28		
B	Fläkthjul (balans, oskadat)	☒	Björn Bergman	2025-10-28		
C	Rengöring	☒	Björn Bergman	2025-10-28		
D	Fästen	☒	Björn Bergman	2025-10-28		
E	Funktion	☒	Björn Bergman	2025-10-28		
F	Styrutrustning	☒	Björn Bergman	2025-10-28		Börvärde : 80PaÄrvärde : 79Pa
H	Rätt beteckning	☐				
I	Övrigt	☐				