

Brf Måldomaren
Servicebesök juli 2026AO-nummer
S21-17.18

Projekt och kund

Projektnr S21-17	Projektnamn Brf Måldomaren	AO-Orderdatum	GPS X, GPS Y
AO-nr S21-17.18	AO-Benämning Servicebesök juli 2026 FF1 Vind Låghuset	Startdatum 2022-10-07	Slutdatum
Kund och kontaktperson Brf Måldomaren Denise Vestin dv@denizen.se		Arbetsplatsadress Bandyvägen 40	Kundref nr
Uppdragsbeskrivning			

Checklistor

1	Checklista	Utfört	2026-07-15					
Kod	Beskrivning	Utfört	Utfört av	Utf.datum	Godkänd	Bilder	Återrapportering	
A	Hölje (skador, rost)	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja			
B	Fläkthjul (balans, oskadat)	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja			
C	Rengöring	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja			
D	Fästen	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja			
E	Funktion	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja			
F	Styrutrustning	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja			
H	Rätt beteckning	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja			
I	Brandfunktion	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja		GX71:1 och rökevakueringspjäll ST2:1	
J	Värmebatteri	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja		Återvinningsbatteri	

Brf Måldomaren
Servicebesök juli 2026AO-nummer
S21-17.19

Projekt och kund

Projektnr S21-17	Projektnamn Brf Måldomaren	AO-Orderdatum	GPS X, GPS Y
AO-nr S21-17.19	AO-Benämning Servicebesök juli 2026 FF2 Vind 2-våningshuset	Startdatum 2022-10-07	Slutdatum
Kund och kontaktperson Brf Måldomaren Denise Vestin dv@denizen.se	Arbetsplatsadress Bandyvägen 40	Kundref nr	
Uppdragsbeskrivning			

Checklistor

1 Checklista

Kod	Beskrivning	Utfört	Utfört av	Utf.datum	Godkänd	Bilder	Återrapportering
A	Hölje (skador, rost)	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja		
B	Fläkthjul (balans, oskadat)	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja		
C	Rengöring	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja		
D	Fästen	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja		
E	Funktion	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja		
F	Styrutrustning	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja		Börvärde : 80Pa Ärvärde : 79Pa
H	Rätt beteckning	☒	Alexander Herceg	2026-07-15	Ja		
I	Övrigt	☐					